

АНКЕТА

**обследования помещений Центральной районной библиотеки им. М.Горького
МКУК Ордынская ЦБС в отношении его доступности для инвалидов и других
маломобильных групп населения**

Полное наименование объекта: Центральная районная библиотека им. М.Горького МКУК Ордынская ЦБС

Адрес, телефон, факс, e-mail: 633261, Новосибирская область, Ордынский район, р.п. Ордынское, пр. Революции, д., 15, e-mail cbdirector@ngs.ru

Основные сведения по объекту

Наименование объекта	Центральная районная библиотека им. М.Горького МКУК Ордынская ЦБС
Фактический адрес	633261 Новосибирская область, р.п. Ордынское, пр. Революции, д.15
Телефон 8 (383 59) 21-848	E-mail cbdirector@ngs.ru
Ведомственная принадлежность	Министерство культуры Новосибирской области
Вид деятельности	культурно - досуговая деятельность
Форма собственности объекта	муниципальная
Объем предоставляемых услуг	121 (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
Размещение объекта	часть здания, нежилое 1 этаж
Количество и назначение входов	1
Год постройки	1985
Год последней реконструкции	нет

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	200	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	автобус маршрутный; МУ "Ордынское АТП"; остановка «Центр»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки	нет		
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные)	нет	Нерегулируемые переходы	есть

туннели)			
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	нет		Территория не огорожена	0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г

Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	нет			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	нет			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	нет			3,5 м и более	Стандартное (2,5 x 5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	нет			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	нет			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К
- *указатели направления движения	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	нет			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	нет					
- *поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	нет			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоту подъема лестницы не более 0,65 м	О, С
- тактильная полоса перед маршем (вверху и внизу)	нет			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	нет			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю	Отсутствие, несоответствие	С

				проступи		
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	нет			0,8 м и менее	не учитывается	К
- уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	нет			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	К
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	нет			Наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м		К
-*на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м		О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. - Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) с пандусом	14,2м			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) с пандусом	3,5м			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты	5,5м			Не менее	Не менее	О, С

площадки (ширина) без пандуса				1,5 м	ширины входной двери	
Габариты площадки (глубина) без пандуса	3,5м			Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	нет		Трехсторонняя лестница	Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	есть		Над крыльцом (без пандуса)	Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	нет			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	нет			Как минимум с	Допустимо отсутствие	О, С

				одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	
- на высоте	нет			0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравмирующее окончание	нет			Наличие		О, С
Пандус наружный						
Уклон пандуса в % = (Н : L) x 100%	12,6%			8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	1,0			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)	нет			0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	3,5м x 5,5м					
-при въезде на пандус, длина	1,2 м			1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина	3,5м			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина	8,7м			1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина	1,0м			0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	3,5м			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К

-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	5,5м			1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:	нет			наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К
- *нетравмирующее окончание	нет			Имеются		К, О
*Нескользящее покрытие (при намокании)	нет			Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
*Звуковой маяк у входа	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	1,5м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,6м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К

Двери распашные, справочно	Да					
Двери автоматические, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	1,5м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025м			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа						
Маркировка ступеней	нет			Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:	нет			Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте	нет			0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
-* горизонтальные завершения поручня	нет -			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующее окончание	- нет			Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон	нет			8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)	нет			1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К

					вие	
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	нет			-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов-						
- стационарный	нет			наличие	-	К
- мобильный	нет			-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,7м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	3,6м			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	4,3м			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления движения, входа, выхода	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	нет			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	нет			Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные	нет			Имеются		Г

системы						
*Тактильная схема	нет			Имеются		С
*Место отдыха и ожидания						
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
*Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах)						
Контрастная маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице	нет			Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
*горизонтальные завершения поручней	нет			имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже						
Ширина марша	нет			0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%	нет			8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу,верху (длина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу,верху (ширина)	нет			1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:						
- на высоте (нижний поручень)	нет			0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)	нет			0,85 – 1,0 м		О

поручень)						
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	нет			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	нет			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
*горизонтальные завершения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
*нетравмирующее окончание	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	нет					
Кабина:	нет					
- длина	нет			1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина	нет			1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация	нет			Имеется		Г
*Звуковая информация	нет			Имеется		С
*Знак доступности	нет			Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта	нет			Наличие		К, Г
Обслуживание Абонемент 2 места						
Высота рабочей поверхности	1,15м			0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	1,45м			1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Ширина проема двери в свету	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0.025			0,025 м и	Более	К

				менее	0,025 м	
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	нет			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
- *размещение на высоте	нет			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	нет			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	нет			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	нет			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавки, художественный объект и т.п.)	нет			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Компьютерная зона						
Длина	2 м			1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина	1,7 м			1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения	4			Имеются		О
*Крючки для костылей	нет			Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на	2м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К

кресле-коляске						
Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	нет			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	нет			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	нет			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	нет			Имеется		С
Ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:	нет					
- зона у раковины (глубина)	нет			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- зона у раковины (ширина)	нет			0,8 м и более		К
- *высота раковины	нет			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:	нет					
- количество кабин	нет			справочно		
- *знак доступности кабины	нет			Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	нет			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины	нет			1,65 м и более	1,5 м	К

(ширина)						
Опорные поручни	нет			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	нет			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	нет			Наличие	Допустимо отсутствие	О

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – лица, передвигающиеся на колясках, О – лица с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – лица с нарушением зрения, Г – лица с нарушением слуха, ИК- лица, передвигающиеся на креслах-колясках

Ответственный

за проведение обследования объекта:

главный библиотекарь отдела обслуживания

Центральной районной библиотеки им.М.Горького

01.06.2021 г.



Долганева И.В